

*Солтсовецкое
председательство
Волосовской
100 доу ЧП
Директор*

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ЛО "Бегуницкий
агротехнологический техникум"

Н.А. Романова

20 25 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 01н

(код ведомства/код раздела/ порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум»

1.2. Адрес объекта, номер телефона, факс: 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66, тел. 88137351167, e-mail: bat42@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 учебных корпуса, 3 этажа, 4905,6 квадратных метров

- наличие прилегающего земельного участка: 29 176 квадратных метров

1.4. Год постройки здания - 1973 год, год последнего капитального ремонта - капитальный ремонт кровли спортзала в 2023 году

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в соответствии с перспективным планом развития инфраструктуры государственных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, до 2028 года

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»)

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А, тел (812)539-44-50

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: 85.21 Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 650 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Бегуницы-2» (Таллинское шоссе), не имеется адаптированный пассажирский транспорт к объекту
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 14 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути есть, бордюры высотой до 10 сантиметров. Их обустройство для инвалидов на коляске нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	ДУ
в том числе инвалиды:	ДУ

передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	ДУ

 <*> Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

 <***> Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалификационной помощи ММГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи ММГН), а также выполнения следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

- установка противоскользких покрытий на крыльце главного входа в здание (ступени, входная площадка перед дверью)
- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- монтаж контрастной разметки дверных проемов
- монтаж желтых кругов на дверное полотно
- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- установка тактильных опознавательными знаков опасности на ручках
- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- установка доводчика с задержкой закрывания более 5 секунд
- установка поручней-отбойников в коридорах здания
- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная)
- монтаж контрастной разметки дверных проемов
- монтаж желтых кругов на дверное полотно
- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- монтаж контрастной разметки дверных проемов
- монтаж желтых кругов на дверное полотно
- установка столов для инвалидов-колясочников (4 штуки)
- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Санитарно-гигиенические помещения

- установка водопроводного крана рычажного действия
- монтаж управления спуском воды в унитазе на боковой стене
- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- монтаж контрастной разметки дверного проема

- монтаж желтых кругов на дверное полотно
- монтаж поручней опорных на стенах
- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Система информации и связи (на всех зонах)

- установка символов доступности во всех доступных для ММГН
- установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (от недоступных входов в здание, недоступных общественных уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов)
- установка световые маяки внутри здания
- установка звуковых маяков и звуковых информаторов
- установка мнемосхем санузла для ММГН
- установка мнемосхем на 2-ом и 3-ем этажах
- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения
- кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию
- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, предусмотреть аварийное освещение.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <****>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)
---	--------------------	--------------------------------

<***> Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2030гг.

Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности) доступно полностью (ДП).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование на комиссии по определению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" _____

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкета (информации об объекте) от « 31 » октября 20 25 г.

акта обследования объекта от « 31 » октября 20 25 г. № _____


Дата составления паспорта « _____ » 20 _____ г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заместитель директора

по воспитательной работе

(должность)



(подпись)


М.С. Антонова

(расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

Директор

(должность)



(подпись)

Н.А. Романова

(расшифровка подписи)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

<****> Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2025-2030гг.

Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности) доступно полностью (ДП).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование на комиссии по определению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" _____

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкета (информации об объекте) от « 31 » октября 20 25 г.

акта обследования объекта от « 31 » октября 20 25 г. № Б/Н


Дата составления паспорта « 31 » октября 20 25 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заместитель директора

по воспитательной работе

(должность)


(подпись)


М.С. Антонова

(расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

Директор

(должность)


(подпись)

Н.А. Романова

(расшифровка подписи)

*Срочно совещание
председатель РО
Волосовский район
100 одр
Дубин*



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум»

Н.А. Романова
« 25 » ноября 20 25 г.



АНКЕТА
(информация о ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 514

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум»

1.2. Адрес объекта 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 учебных корпуса, 3 этажа, 4905,6 квадратных метра
- наличие прилегающего земельного участка: 29 176 квадратных метра

1.1. 1.4. Год постройки здания - 1973 год, год последнего капитального ремонта – капитальный ремонт кровли спортзала в 2023 году

1.2. 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в соответствии с перспективным планом развития инфраструктуры государственных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, до 2028 года

1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А, тел. 8125394450

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: 85.21 Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 650 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Бегуницы-2» (Таллинское шоссе), не имеется адаптированный пассажирский транспорт к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 14 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути есть, бордюры высотой до 10 сантиметров. Их обустройство для инвалидов на коляске нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) с учетом СП-35-101-2001

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	ДУ

в том числе инвалиды:	ДУ
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	ДУ

4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <****>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум»

Н.А. Романова

« 24 » октября 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 8/н

д. Бегуницы

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 31 » октября 20 25 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум»
- 1.2. 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 4905,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: *имеется*
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего, капитального*
- 1.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»)
- 1.7. Юридический адрес организации: 188423, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, дом 66.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности: *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А, тел (812)539-44-50

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: 85.23 Образование профессиональное среднее
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно движение пассажирским транспортом до автобусной остановки «Бегуницы-2» (Таллинское шоссе), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 м

3.2.2 время движения (пешком): 14 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов.

Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта.

Полная доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения сотрудников ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта, по оказанию необходимой квалификационной помощи ММГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние её на способность передвижения внутри помещения, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи ММГН), а также выполнения следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

- установка противоскользящих покрытий на крыльце главного входа в здание (ступени, входная площадка перед дверью)
- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- монтаж контрастной разметки дверных проемов
- монтаж желтых кругов на дверное полотно
- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- установка тактильных опознавательными знаков опасности на ручках
- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
- установка доводчика с задержкой закрывания более 5 секунд
- установка поручней-отбойников в коридорах здания

- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная)

- монтаж контрастной разметки дверных проемов

- монтаж желтых кругов на дверное полотно

- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола

- монтаж контрастной разметки дверных проемов

- монтаж желтых кругов на дверное полотно

- установка столов для инвалидов-колясочников (4 штуки)

- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Санитарно-гигиенические помещения

- установка водопроводного крана рычажного действия

- монтаж управления спуском воды в унитазе на боковой стене

- установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола

- монтаж контрастной разметки дверного проема

- монтаж желтых кругов на дверное полотно

- монтаж поручней опорных на стенах

- монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

Система информации и связи (на всех зонах)

- установка символов доступности во всех доступных для ММГН

- установка указателей направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (от недоступных входов в здание, недоступных общественных уборных, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов)

- установка световые маяки внутри здания

- установка звуковых маяков и звуковых информаторов

- установка мнемосхему санузла для ММГН

- установка мнемосхем на 2-ом и 3-ем этажах

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения

- кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, предусмотреть аварийное освещение

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный, текущий)

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 2025-2030 гг.

Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью (ДП)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии по определению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.5. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://bezpregrad.lenreg.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на _____ л.

- 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
- 3. Путей движения в здании на _____ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) - . _____


Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

Заместитель директора по
воспитательной работе
М.С. Антонова _____
(подпись)

Члены рабочей группы

Заведующий центром психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся
Н.Е. Большакова _____
(подпись)

*установка
кнопки вызова
шоктаме
тактильных
помощь на
и удерживающих
крупнее на высоте
до 160 см на дверях
полотенных
выдвигающихся*
31.10.2025



Председатель Волосовской районной
организации Ленинградской области
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Н.П. Лисневская _____
(подпись)

Начальник отдела архитектуры –
главный архитектор администрации МО
Волосовский муниципальный район
А.А. Андреев _____
(подпись)

Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)

Директор ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум»
Н.А. Романова _____
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией (название) по определению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	1,2	Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	К, О, С, Г, У	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Установка системы информирования
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4,5	Наличие асфальта, крупноструктурных материалов	К, О, С, Г, У	асфальтирование	асфальтирование
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	6	Отсутствие ступеней одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4 м, высота	О, С	Капитальный ремонт лестницы	Изменение параметров проступей и высоты подъемов ступеней

					подъёмов ступеней более 0,12 м.			
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7	Деформация поручней	К, О, С, Г, У	Ремонт поручней	Ремонт поручней
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	8	Отсутствие разметки для парковки (стоянки) автомобиля инвалида	К, О	Асфальтирование, нанесение разметки	Асфальтирование, нанесение разметки
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информационно й поддержки на пути движения ММГН	К, О, С, Г, У	Установка уличной мнемосхемы, тактильных указателей	Установка уличной мнемосхемы, тактильных указателей

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	1-8	Ремонт (капитальный), ремонт (текущий)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

					водосборные решетки с шириной просветов ячеек не более 0,015 м., отсутствует противоударная полоса на высоте до 0,3 м от уровня пола		высоте до 0,3 м от уровня пола	высоте до 0,3 м от уровня пола
2.4	Дверь (входная)	есть	24	10	Отсутствует противоударная полоса на двери, отсутствуют специальные дверные ручки для ММГН	К, О, С, Г, У	Установка противоударной полосы на высоте 0,3 м. от уровня пола, монтаж дверных ручек для ММГН	Установка противоударной полосы на высоте 0,3 м. от уровня пола, монтаж дверных ручек для ММГН
2.5	Тамбур	есть	24	11	Отсутствует противоскользящее покрытие, отсутствует противоударная полоса на двери, отсутствуют специальные дверные ручки для ММГН	К, О, С, Г, У	Установка противоскользящих покрытий, установка противоударной полосы на высоте 0,3 м. от уровня пола, монтаж дверных ручек для ММГН	Установка противоскользящих покрытий, установка противоударной полосы на высоте 0,3 м. от уровня пола, монтаж дверных ручек для ММГН
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6	Отсутствие ступеней одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4 м, высота подъёмов ступеней более 0,12 м.	О, С	Капитальный ремонт лестницы	Изменение параметров проступей и высоты подъёмов ступеней
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7	Деформация поручней	К, О, С, Г, У	Ремонт поручней	Ремонт поручней
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	9	Отсутствует нескользкая поверхность при намокании поверхность (ступени), отсутствуют	К, О, С, Г, У	Установка противоскользящих покрытий на крыльце главного входа в здание (ступени), установка противоударной полосы на	Установка противоскользящих покрытий на крыльце главного входа в здание (ступени), установка противоударной полосы на

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	-	6-11	Ремонт (капитальный), ремонт (текущий)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	23	12	отсутствуют специальные дверные ручки для ММГН, отсутствие поручней-отбойников в коридорах здания, частично отсутствует тактильные полосы по путям следования инвалидов в здании	К, О, С	Установка дверных ручек для ММГН, установка поручней-отбойников в коридорах здания, частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная), установка тактильных опознавательными знаков опасности на ручках	Установка дверных ручек для ММГН, установка поручней-отбойников в коридорах здания, частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная), установка тактильных опознавательными знаков опасности на ручках

					(территория, ранее не охваченная)			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	Отсутствие противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола	К, О, С, Г	установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола	установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		14		К, О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		15				
3.5	Двери	есть		16	отсутствуют специальные дверные ручки для ММГН	К, О, С, Г	монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН	монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		17, 18				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		12-18	Ремонт (текущий)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19, 20	Отсутствие противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола, отсутствие контрастной разметки дверных проемов, отсутствуют специальные дверные ручки для ММГН	К, О, С, Г	установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола, монтаж контрастной разметки дверных проемов, монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН	установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола, монтаж контрастной разметки дверных проемов, монтаж специальных дверных ручек для использования ММГН

4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		19, 20	Ремонт (текущий)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-				
---	--	--	--	--

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 81н
от «31» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21, 22	Отсутствует управление спуском воды в унитазе на боковой стене, противоударная полоса на высоте до 0,3 м от уровня пола, контрастная разметка дверного проема	К, О, С, Г	монтаж управления спуском воды в унитазе на боковой стене, установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола, монтаж контрастной разметки дверного проема	монтаж управления спуском воды в унитазе на боковой стене, установка противоударной полосы на высоте до 0,3 м от уровня пола, монтаж контрастной разметки дверного проема
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГЕПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 66
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да		23, 24, 25	Отсутствуют световые маяки внутри здания	К, О, С, Г	установка световые маяки внутри здания	установка световые маяки внутри здания
6.2	Акустические средства	да		26, 27	Отсутствуют звуковые маяки и звуковые информаторы, отсутствует звуковая сигнализация	К, О, С	установка звуковых маяков и звуковых информаторов, установка звуковой сигнализации	установка звуковых маяков и звуковых информаторов, установка звуковой сигнализации
6.3	Тактильные средства	да		28, 29, 30, 31				

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует аварийное освещение в санузле		Установка аварийного освещения в санузле для ММГН	Установка аварийного освещения в санузле для ММГН
-------------------------	--	--	--	---	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		23-31	Ремонт (текущий)

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
листа (ов)
директор ГБПОУ ДО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
Н.А. Романова

